

番号	学校名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
1	我孫子第二小学校	1	引間板金～わくわく広場までの道(下ヶ戸565-3～下ヶ戸168)	道幅が狭く見通しも悪いが、交通量が多いため車との接触の危険がある。	①学校から指導 ②草木が家屋から出ているときは学校から連絡を学校教育課に入れ、随時対処	R1.6.27	①学校 ②学校教育課	①②随時
2	我孫子第二小学校	2	白泉寺～白鳳保育園につながる道(岡発戸541-1～中峠台30-9)	街灯が少なく、人通りが少ない。	昨年度の緊急合同点検で、警察にパトロール強化を依頼済み		我孫子警察署	随時

【合同点検参加者】我孫子警察署、学校、市道路課、市市民安全課、学校教育課

番号	学校名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
3	我孫子第三小学校	1	柴崎台3丁目24番1前の交差点	車通りが多い上に広い道路なのでスピードを出す車が多い(登校時)	①ドット線とクロス線の塗り直しを要望 ②横断歩道の設置を千葉県警に申請	R1.6.27	①道路課 ②我孫子警察署	①R1.7.11完了 ②検討の結果、設置困難
4	我孫子第三小学校	2	柴崎台1丁目ローソン前交差点	昨年度車と児童の接触事故があった。	①警察による取り締まり強化 ②学校からの指導	R1.6.27	①我孫子警察署 ②学校	①②随時
5	我孫子第三小学校	3	柴崎台4丁目マツモトキヨシ前交差点	昨年度車と自転車に乗った児童との事故があった。	昨年度の合同点検時に我孫子警察署で横断歩道の塗り直しを今年度行うことが決定		我孫子警察署	R元年度完了
6	我孫子第三小学校	4	青山台1丁目	土砂崩れ、倒木の放置、それぞれが崩れるおそれあるため通学路を変更したため交通量が多くなった。	路面標示、カーブミラーの設置	R1.6.27	道路課と我孫子警察署	①R1.7.11完了(学童注意:3箇所) カーブミラー設置 R1.7.13完了

【合同点検参加者】我孫子警察署、学校、保護者代表、市道路課、市市民安全課、学校教育課

番号	学校名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
7	高野山小学校	1	いきなりステーキ交差点(高野山589-4辺り)	昨年度放課後接触事故あり	道路標示の表記を要望	R1.6.27	柏土木事務所	R2.2.4対策完了

【合同点検参加者】千葉県柏土木事務所、学校、市道路課、市市民安全課、学校教育課

番号	学校名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
8	湖北台東小学校	1	湖北台6-6-14台中脇道路	空き家・空きアパートがある。	昨年度緊急合同点検の際に、市民安全課に情報提供済み		市民安全課	
9	湖北台東小学校	2	東小学校下の道路脇	草がうっそうと茂っている。	教育総務課にH31.4.25に対応依頼済み		教育総務課	
10	湖北台東小学校	3	湖北台2丁目20番	階段上にアパートがあり、上に連れて行かれたら危険。草も茂っている。	昨年度の緊急合同点検で、警察にパトロール強化を依頼済み		我孫子警察署	
11	湖北台東小学校	4	湖北台1丁目6番2号	空き家、草木も茂っている。	昨年度緊急合同点検の際に、市民安全課に情報提供済み		市民安全課	
12	湖北台東小学校	5	湖北台2丁目18番8号	空き家、草木も茂っている。	昨年度緊急合同点検の際に、市民安全課に情報提供済み		市民安全課	
13	湖北台東小学校	6	台中と中央公園の間の道路	人通りが少なく過去に変質者が出没。	昨年度の緊急合同点検で、警察にパトロール強化を依頼済み		我孫子警察署	

番号	学校名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
14	並木小学校	1	ひし田ずい道(つくし野7丁目6番辺り)	せまい、暗い、人目がない	①道路課で隧道内の街路灯の明るさを確認 ②横断歩道の塗り直しを要望	R1.6.27	①道路課 ②我孫子警察署	①LEDの灯具に交換 R1.7.5完了 ②令和元年度完了
15	並木小学校	2	並木ずい道	せまい、暗い、人目がない	①道路課で隧道内の街路灯の明るさを確認 ②学校からの指導	R1.6.27	①道路課 ②学校	①LEDの灯具に交換 R1.7.5完了 ②随時
15-2	並木小学校	3	国道6号線からの降り口	路面標示「学童注意」の「学」が見えない	路面標示の塗り直しを要望	R1.6.27	道路課	R1.7.11完了

【合同点検参加者】我孫子警察署、学校、市道路課、市市民安全課、学校教育課

番号	学校名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
16	布佐南小学校	1	平和台7丁目調整池付近の交差点(布佐平和台5丁目18-20)	信号のない横断歩道で横断に注意が必要。自転車の飛出しや車のスピード出しすぎもみられる。	①車止めのポールの設置を要望 ②注意喚起の看板を設置 ③道路修繕・道路表記塗り直しを要望	R1.6.27	①道路課 ②市民安全課 ③道路課と我孫子警察署	①車止め3本設置 R1.7.11完了 ②R1.8月対策完了 ③R4.3月横断歩道・道路標示塗りなおし完了
17	布佐南小学校	2	学校生門前	正門前道路が交通量が多く、スピードを出す車が多い。	ガードパイプの設置	R1.6.27	道路課	車止め5本設置 R1.7.11完了
18	布佐南小学校	3	浅間前踏切と国道356号の間の坂道からやすらぎの道前の交差点	道が狭く、車通りもある。脇の草が道路まで張り出てきて道が更に狭くなり、坂とカーブで見通しが悪く危険。小学生も含め、自転車で止まらずに交差点に入ってくるので危険。	道路にはみ出ている草を除去	R1.6.27	道路課	除草完了
19	布佐南小学校	4	やすらぎの道	バス通りの横断歩道が消えはじめている。路面交通標識がよく見えなくなっている。	道路修繕と道路標示の塗り直しを要望	R1.6.27	道路課と我孫子警察署	R4.3月横断歩道・道路標示塗りなおし完了

【合同点検参加者】我孫子警察署、学校、市道路課、市市民安全課、学校教育課

	危険箇所	対策完了箇所
我孫子第二小学校	2	2
我孫子第三小学校	4	4
高野山小学校	1	1
湖北台東小学校	6	6
並木小学校	3	3
布佐南小学校	4	4
合計	20	20